



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๐๕ ๗๒๒๔

ที่ นพ ๗๗๓๐๑/๒๔๓

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตความรับผิดชอบตำบลยอดขาด ประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ประจำปี ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิรุณรัตน์ เหล่าสาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

ลงชื่อ.....

(นายพิคเนต แสนสุริวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

ลงชื่อ.....

(นางอุลัษพร เสนาคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ สุวรรณอำไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

ลงชื่อ.....

(นายฉลวย ชัยบุญมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

๒. มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด อำเภอสว่าง จังหวัดนครพนม

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-

- ☒ พบน้ำเสีย
☐ ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พบว่าน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน เกษตรกรรมยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในตำบลยอดขาด อำเภอสว่าง จังหวัดนครพนม โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ



ลงชื่อ.....

(นายฉลวย ชัยบุญมา)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายฉลุย ชัยบุญมา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ (แผ่น)	จำนวน (แห่ง)				จำนวนเอกสาร		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน(แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมเอกสาร(แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๐			๐	๐		๐
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด							
() อาคารชุด	๐			๐	๐		๐
() โรงแรม	๐			๐	๐		๐
() โรงพยาบาล	๑			๑	๐		๑
() โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	๗			๗	๐		๗
() อาคารที่ทำการ	๐			๐	๐		๐
() ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๐			๐	๐		๐
() ตลาด	๓			๓	๐		๓
() ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	๐			๐	๐		๐
() หอพัก	๐			๐	๐		๐
() สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	๐			๐	๐		๐
๓. ที่ดินจัดสรร	๐			๐	๐		๐
๔. สถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๔			๔	๐		๔
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	๐			๐	๐		๐
๖. การเลี้ยงสุกร	๐			๐	๐		๐
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	๐			๐	๐		๐
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	๐			๐	๐		๐
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	๐			๐	๐		๐
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	๐			๐	๐		๐
รวม	๑๕	๐	๐	๑๕	๐	๐	๑๕

ลงชื่อ.....
(นางสาววิรุณรัตน์ เหล่าสาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗